

## 不銹鋼材之清潔維護保養標準

一、先確認不銹鋼材之表面為鏡面或霧面(紋路)，再依其特性實施清潔維護保養。

二、清潔維護保養：

面板類型	清潔方法	上保護(養)油	注意事項
霧面不銹鋼 (紋路)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.首先清除保護塑膠膜,如有殘膠時,配合天然清潔劑,軟性擦拭布去除殘膠。</li> <li>2.如為一般灰塵或油污以「萬能去漬劑」或類似的軟性清潔劑均勻噴灑於表面,再用清潔布或 3M 細緻菜瓜布(白色)按紋路方向擦拭乾淨。</li> <li>3.如為厚重污垢或有銹斑產生,則使用「鏽垢去除劑」(殘腊用去腊水)塗佈後用清潔布或 3M 細緻菜瓜布(藍色)按紋路方向擦拭乾淨。</li> <li>4.保養週期:視不銹鋼品擺放位置地點、環境做決定:               <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1:室內每週擦拭一次,每月做一次上清潔劑的徹底清潔。</li> <li>4.2:戶外每日擦拭一次,每週做一次上清潔劑的徹底清潔。</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.完全去污後再上「不銹鋼保護(養)劑」</li> <li>2.視不銹鋼品擺放位置地點、環境以決定上保護(養)劑之週期。如...每週,每月...。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.只能使用「細緻菜瓜布」擦拭,且其擦拭方向一定要順著「不銹鋼的紋路」,以免刮傷表面。</li> <li>2.擦拭布使用軟性材質為最較。</li> </ol>
鏡面不銹鋼	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.首先清除保護塑膠膜如有殘膠時,配合天然清潔劑,軟性擦拭布去除殘膠。</li> <li>2.如為一般灰塵或油污以「萬能去漬劑」或類似的清潔劑均勻噴灑於表面,用清潔布擦拭乾淨。</li> <li>3.如為厚重污垢或有銹斑產生,則使用「鏽垢去除劑」(殘腊用去腊水)塗佈後用清潔布擦拭乾淨。(使用時要特別小心,避免傷到表面)</li> <li>4.保養週期:視不銹鋼品擺放位置地點、環境做決定:               <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1:室內每週擦拭一次,每月做一次上保護(養)劑的徹底清潔。</li> <li>4.2:戶外每日擦拭一次,每週做一次上保護(養)劑的徹底清潔。</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.全去污後再上「不銹鋼保護(養)劑」或玻璃清潔劑擦拭使其光亮(視材質表面亮度而定)</li> <li>2.視不銹鋼品擺放位置地點、環境以決定上保護(養)劑之週期,如...每週,每月...。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.不可以菜瓜布及粗糙布面擦拭以免刮傷表面。</li> <li>2.須以「無纖清潔布」擦拭乾淨,以免鏡面沾上纖維影響清潔及刮傷鏡面不鏽鋼表面。</li> </ol>